

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Identifiant 92SIS05135

Nom usuel **BLANCHISSERIE FONTAINE**

Adresse 118-120 boulevard Gabriel Peri

Lieu-dit

Département HAUTS-DE-SEINE - 92

Commune principale MALAKOFF - 92046

Caractéristiques du SIS Le site a accueilli la blanchisserie Fontaine qui a informé la

préfecture le 02/06/03 de sa cessation d'activité après liquidation judiciaire. Un diagnostic de pollution a été réalisé le 10/07/06 et a montré une pollution par des hydrocarbures, des métaux lourds et des solvants chlorés. Une excavation des terres polluées a été faite sur 5 à 6 mètres de profondeur, suivie d'un diagnostic de fond de fouille le 25/ 07/07. Une analyse des risques résiduels datée du 11/09/07 a conclu à la compatibilité du projet avec un usage résidentiel à deux sous-sol.

Etat technique Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions

d'usage ou servitudes imposées ou en cours

A ce jour, une résidence hôtelière et un immeuble d'habitation avec Observations

commerces en rez-de-chaussée ont été construits.

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	IDF9200467	http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp? IDT=IDF9200467

Sélection du SIS

Consultable Statut

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection Site évalué et traité pour un usage immobilier à deux niveaux de sous-sol.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 648870.0, 6857870.0 (Lambert 93)

> 1524 m² Superficie totale


Perimètre total 212 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MALAKOFF	0F	5	02/06/2017
MALAKOFF	0F	6	02/06/2017
MALAKOFF	0F	4	02/06/2017
MALAKOFF	0F	7	02/06/2017
MALAKOFF	0F	214	02/06/2017

Documents



240



Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Identifiant 92SIS05830

Nom usuel LUCIANI

Adresse 6 passage du Petit Vanves

Lieu-dit

Département HAUTS-DE-SEINE - 92

Commune principale MALAKOFF - 92046

Caractéristiques du SIS

Le site a accueilli un atelier de traitement de surface des métaux. Il a cessé définitivement toute activité suite au dépôt de bilan le 31/08/2006. Le liquidateur judiciaire a déclaré la cessation d'activité par courrier du 05/12/2006. Le site a été mis en sécurité en octobre 2008 (clôture du site et élimination des déchets dangereux). Un diagnostic des sols réalisé en avril 2008 a mis en évidence une pollution des sols en métaux, ainsi que des traces de polychlorobiphényles (PCB), hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), solvants chlorés et cyanures. L'inspection a considéré le 06/03/2009 que le site a été remis en état pour un usage industriel.

Etat technique Site "banalisable" (pour un usage donné), pas de contrainte

particulière après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance

Observations II appartient à l'aménageur de s'assurer de la compatibilité entre l'état

du site et son usage futur.

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	92.0076	http://basol.developpement-durable.gouv.fr /fiche.php?page=1&index_sp=92.0076
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	IDF9200472	http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp ?IDT=IDF9200472

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection Site BASOL

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 649315.0, 6858017.0 (Lambert 93)

Superficie totale 457 m² Perimètre total 134 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MALAKOFF	0E	93	22/08/2017

Documents

Cartographie

